



DENUNCIA DE SI.P.E. ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL POR EL ESTADO DE LOS CENTROS DE SESTAO Y BARAKALDO

Hoy, 16 de mayo, se ha realizado una inspección con relación a la denuncia interpuesta por Si.P.E.

La técnico de prevención, que pertenece a la empresa Mutualia subcontratada por el Departamento de Seguridad, ha podido comprobar las deficiencias denunciadas desde este Sindicato

- En relación a la comisaría de Sestao las ventanas por donde se producían las filtraciones de agua ya han sido cambiadas tras la denuncia, nos toca esperar a que vuelva a llover para poder determinar si el problema en cuestión está solucionado.

- En la Subcomisaria de Baracaldo las sillas ya han sido cambiadas por otras nuevas.

- La zona de vestuarios:

1. Se ha podido comprobar cómo había cucarachas muertas, la respuesta de la técnico ha sido que la empresa subcontratada en la limpieza de la subcomisaria una vez al mes desinfecta para paliar la plaga de cucarachas, ratas y moscas, se le ha trasladado que esto no está siendo efectivo y que sería conveniente cerrar la citada subcomisaria para desinfectar en condiciones todas las zonas, **la técnico ha indicado que ella no va a realizar esa recomendación** por lo que deberemos acudir nuevamente a Inspección de Trabajo
2. Las humedades y la falta de ventilación hace que las taquillas estén completamente oxidadas y en algunos casos la ropa que se encuentra dentro de la taquillas esta con moho y humedad teniendo. El *shunt*, que no es suficiente, además obliga a mantener continuamente la luz de los baños encendida para que funcione, **la técnico "toma nota"**

- La sala de VG esta siendo renovada y poco a poco va desapareciendo el olor de las aguas fecales



- La zona de grupo eléctrico y servidores es una de las zonas húmedas y con mayor riesgo ya que está el suelo mojado, ello puede llegar a provocar un cortocircuito que derive en un incendio que afectaría a todo el inmueble.
- El garaje de uso exclusivo de la Ertzaintza tiene dos plantas, en el acceso en la primera planta hay un cuadro eléctrico por donde se filtra el agua cuando llueve y se inunda el suelo dejando el lugar sin energía eléctrica, todo ello puede originar que cualquier ertzaina que ande por esa zona pueda sufrir una descarga eléctrica.
- En la segunda planta de garaje hay una proliferación de moho y humedad, que EMPIEZA A extenderse a las plantas superiores.

Se va a dar un tiempo prudencial al Departamento de Seguridad y si no actúa proseguiremos con las denuncias ante los órganos que correspondan.

Bilbao a 16 de Mayo de 2019