



Sindicato Profesional de la Ertzaintza

Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua

**Sr. ALFONSO APELLANIZ. SERVICIO DE PREVENCIÓN.
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO VASCO**

D. JUAN CARLOS SAENZ ALONSO, Secretario de Organización y Representante Electo del Sindicato Profesional de la Ertzaintza (S.I.P.E.), con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Gobelas, 18 ac Piso 1º. Dpto. 5. 48930-Getxo (Las Arenas). Bizkaia, por medio de la presente, **DIGO:**

Que en uno de los vestuarios de la Comisaría de Donostia, el que está situado a la derecha según se accede al centro de trabajo, nos encontramos con que el suelo está constantemente inundado de agua, siendo del todo impracticable su uso en los días de lluvia. Su utilización se hace inviable, ya no solo por el evidente riesgo para la salud de los funcionarios por posibles resbalones y caídas, sino porque tanta humedad y las consecuencias de la misma puede incidir negativamente en la salud de los agentes, además de dejar en mal estado tanto la ropa de dotación como la personal.

Se adjuntan fotografías del estado del citado vestuario.

Por todo ello, SOLICITO:

Que se nos informe a la mayor brevedad de las acciones que se van a realizar para subsanar de inmediato dichas deficiencias.

Si el plazo de subsanación de las deficiencias va a superar el plazo de una semana, se proceda de inmediato un nuevo espacio de vestuario para que los funcionarios puedan utilizarlo con absoluta seguridad.



EUSKO JAURLANITZA
GOBIERNO VASCO
SEGURITATEA
C/za Baitza Juan Zozortaritz
Gasteizko Ertzaintza
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
Dirección de Recursos Humanos
Comisaria de Donostia

Donostia, 7 de marzo de 2016

- 7 MAR 2016

SARRERA	ITTEERA
598 E 3278	598 S

Fdo.: D. JUAN CARLOS SAENZ ALONSO
Secretario de Organización y Representante Electo del Sindicato (S.I.P.E.)